


Aolynk BR系列路由器登陆管理页面经验案例

一 组网：



二 问题描述：


新安装路由器可能由于IP设置错误导致无法登陆路由器管理页面，请尝试以下步骤。

三 过程分析：

打开网络连接，选中本地连接，右键点击属性，出现如下图所示：



选中Internet协议 (TCP/IP) 点击属性，如下图：



选中自动获得IP地址，自动获得DNS服务器地址。


点击开始——> 运行 如下图:



在运行中键入CMD, 按确定, 如下图:



在DOS窗口中输入ipconfig/all, 确认获得到ip address gateway dns如下图:



PING 默认管理地址 192.168.1.1, 如下图所示:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=150

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Documents and Settings\Administrator>
```

至此，pc侧配置成功，若连接了多台pc，保证每一台设置方法都如上所示。

在配置好的任意一台pc上，打开IE窗口，在地址栏中输入192.168.1.1，如下图所示：



对话框中输入默认的用户名/密码 admin/admin，出现以下页面：



在用户名密码处，输入从ISP得到的PPPOE上网用户名密码即可。

四 解决方法：

如果依旧无法登陆路由器，尝试在带电情况下用针状物按br104设备上的reset按钮5秒钟恢复配置，重复以上步骤。



完成上述所有操作后依然无法登陆路由器，请联系您当地授权服务中心进行设备检测，联系电话：400-810-0504。