

Quidway S6500-VRP3.10-R3037L05版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S6500-VRP310-R3037L05作为受控使用版本发布，提供Quidway S6500系列产品新引擎（S
alience III）产品开局和升级使用，替代Quidway S6500新引擎局点以前的版本。该版本只能使用于Sal
ienceIII系列引擎，不能使用于Saliencel/II引擎。
该版本受限河南移动局点使用。

版本配套表：

产品系列	S6500
型号	S6506/S6506R/S6503/S6502
内存需求	最小256M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	主控板BOOTROM软件使用随机自带版本即可，无需升级。 LS82GT20、LS82GP20和LS81TGX1B业务板BOOTRO M软件要求使用201、204及以上版本； LS82GT20A,LS82GP20A 和 LS81TGX1C业务板BOOT ROM软件要求使用500 及以上版本 LS81GT48业务板BOOTROM软件要求使用403及以上版 本； 除以上业务板外，其他业务板BOOTROM软件要求306及 以上版本；
目标文件名称	S6500-VRP310-R3037L05.app
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112, Quidview NMF 3.10-R3112, Quidview NCC 3.10-R3112
CAMS版本号	CAMS 1.20-3100

二、增减特性说明：

新增特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. OPTED06848

首次发现版本：VRP310-R3037P01

问题产生的条件：在与非标准电口对接且设备或者单板重启动；

问题现象：可能会导致对接的端口状态不一致，引起业务异常。

详细解决问题列表与特性变更说明，请参见《S6500-VRP310-R3037L05版本说明书》。