

知 S3600系列交换机开启STP后MAC地址移动的原因

刘生贵 2006-11-16 发表

S3600系列交换机开启STP功能后，对端设备可能出现报告MAC地址移动的现象。其原因为S3600系列交换机的BPDU报文采用固定MAC地址为源MAC。该情况对正常业务没有影响。为了防止该日志信息对正常日志信息的影响，可以通过类似日志信息过滤的功能对此种日志信息过滤。

S系列交换机生成树协议报文的源MAC地址是00E0-FC09-BCF9或者000F-E207-F2E0

。