

知 H3C 视讯终端摄像头使用中突然不再受控问题的解决方法

陈炜鑫 2006-11-17 发表

H3C 视讯终端摄像头使用中突然不再受控问题的解决方法

在使用摄像头控制功能时，用户往往会遇到摄像头突然不再受控的问题，无论按哪个方向键都不起作用，Standby灯显示为红色。

该问题原因是：摄像头不能进行360度旋转，在移动摄像头到尽头时，可能出现摄像头待机状态，此为Sony摄像头问题。因此使用过程中应避免作360度旋转操作。一旦出现此问题，需要重新启动摄像头。