

知 S1000系列交换机出现网络瞬断问题的解决方法

向健民 2006-11-17 发表

S1000系列交换机出现网络瞬断问题的解决方法

可以尝试的方法:

1. 进行局域网内杀毒, 并检查网络拓扑, 避免环路。大部分网络不稳定原因都是由于广播风暴引起;
2. 采用无流控的S1000系列交换机, 流控可能导致上行口速率上下跳动, 造成网络不稳定;
3. 调整网络拓扑, 尽量采用星状组网, 减少核心交换机的压力。