

知 S1050T交换机运行英特尔英保通系统，只有前24个端口或者后24个端口可以进行部署问题的解决方法

向健民 2006-11-18 发表

S1050T交换机运行英特尔英保通系统，只有前24个端口或者后24个端口可以进行部署问题的解决方法

首先要求客户升级英保通软件至最新的V2.0.1.156版本，然后选择用广播方式进行部署。