

知 S5000P交换机和部分交换机光口对接不通的解决方法

向健民 2006-11-18 发表

S5000P系列交换机和部分交换机光口对接不通的解决方法？

首先给S5000P系列交换机升级到R0006版本。然后尝试将对接的光口强制为1000 Full，即可以解决问题。