

知 R系列路由器出现异常鸣叫问题的解决方法

胡斌B 2006-11-20 发表

R系列路由器出现异常鸣叫问题的解决方法

Q: R系列路由器出现异常鸣叫是何原因?

A: R系列路由器如果出现异常鸣叫, 一般是由于设备所在环境温度过高或者过低, 从而引起路由器内置蜂鸣器啸叫。目前该种异常尚不在路由器的日志中进行纪录。如果用户能够确认环境(温度)符合要求, 则有可能是蜂鸣器本身的故障, 可以通过维修流程进行进一步确认。