

知 MSR路由器对4口SIC交换板的支持情况

张瑞 2006-12-13 发表

MSR路由器对4口SIC交换模块的支持情况

Q: 为什么MSR30/50的1、3号SIC插槽不支持4口交换模块?

A: 1、3号槽没有2、4号槽位后面的交换芯片, 所以不支持。