

H3C S3610_5510系列交换机R0001版本发布公告

一、使用范围及配套说明：

H3C S3610_5510系列交换机R0001版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系。

产品系列	S3610&S5510 series
型号	S3610-52P/S3610-28TP/S3610-28F/S3610-28P/S5510-24F/S5510-24P
内存需求	最小128M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	124及以上版本
目标文件名称	S3610_S5510-CMW520-R0001.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-F3113, Quidview NMF 3.10-R3112, Quidview NCC 3.10-R3112
CAMS版本号	V2.10-R0119 P01
WEB版本号	5.2.1-0013

二、增减特性说明：

1 新增特性：

- 1. IPV4/IPV6模式切换；
- 2. IPV6 防攻击。

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. LSD08297

？首次发现版本：CMW520-E0001

？问题产生条件：S3610百兆光口插入千兆SFP模块。

？问题现象：自环后会LINK UP。

2. LSD08697

？首次发现版本：CMW520-E0001

？问题产生条件：在设备间建立手工隧道，通过隧道ping 超过1500的大包。

？问题现象：不能ping通。

3. LSD08877

？首次发现版本：CMW520-E0001

？问题产生条件：设备上创建web用户名为80个字符。

？问题现象：使用web登录时最长只能输入79个字符。

4. LSD08949

？首次发现版本：CMW520-E0001

？问题产生条件：同时配置基本QINQ和灵活QINQ后。

？问题现象：只有基本QINQ在起作用，灵活QINQ不起作用。

5. LSD09713

？首次发现版本：CMW520-E0001

？问题产生的条件：设备做ftp server，在client成功登录后。

？问题描述：dir/ls目录回显信息只有目录信息。

6. LSD10356

？首次发现版本：CMW520-E0001

？问题产生的条件：端口下配置qinq ethernet-type。

？问题描述：更改ethernet-type超过两次后更改失败。

7. LSD11079

？首次发现版本：CMW520-E0001

？问题产生条件：使用web 登陆到我们的设备查看设备信息，

？问题现象：web显示了内部版本号。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3610_S5510-CMW520-R0001 版本说明书》。