

知 VP8630与VP终端在局域网内组网，VP终端无接收码流问题的解决方法

zhaoweiguo 2006-12-21 发表

VP8630与VP终端在局域网内组网，VP终端无接收码流问题的解决方法

首先用终端去ping MCU VP8630的媒体口，来确定是否为网络问题（是否媒体口的网线掉了）；其次通过telnet到MCU上面，初始的用户名和密码都是debug，通过“show config”查看媒体口2是不是被误打开，使用“set useDualNetPort N”关掉第二个媒体口。（注：终端较多，RMCC提示IP资源分配不足的时候，一定要打开媒体2口）