

知 S9500交换机与旧的二层交换机端口对接时可能出现的问题

孟维佳 2006-12-21 发表

某地用户通过S9500和下挂的一台2层交换机上网，视频点播时效果很差，用户反映强烈，经定位发现95端口是自协商方式，但是端口被协商为10M半双工方式，链路带宽小，同时由于是半双工方式，导致端口有大量的冲突错误包。对端是很早的2层交换机，估计是这个设备不能很好的支持自协商，更换此2层交换机后问题解决。类似的还有HUB，这些设备因为只支持10M半双工方式，最好下挂的用户不要太多，也不要使用视频等占用高带宽的业务。