

#### VP8220无法自动获取到IP地址问题的说明

为什么使用同一根网线，PC可以通过DHCP服务器正常获取到IP地址，而VP8220却不行？

1、首先排除网络设备问题。

有些网络设备会记住接入设备的MAC地址，如果另外一个设备立刻接到同一个端口上，可能会导致该设备无法正常工作。

解决办法：等待一段时间，让网络设备的ARP表老化后即可。

2、网络上存在1台以上的DHCP服务器。

由于网络上存在1台以上的DHCP服务器，导致VP8220无法获取到IP地址。

解决办法：只用一个DHCP服务器。