

R/AR系列路由器VRRP频频出现配置错误信息的排错方法

问题现象：

R/AR系列路由器在配置VRRP时，控制台频频出现配置错误信息。

故障排除：

这表明收到一个错误的VRRP报文，一种可能是备份组内的另一台路由器由于配置不一致造成的，另一种可能是有的机器试图发送非法的VRRP报文。对于第一种可能，可以通过修改配置来解决。对于第二种可能，则是有些机器有不良企图，应当通过非技术手段来解决。