

知 MG6030的摄像头转速慢，并且经常出现无法控制问题的解决方法

zhaoweiguo 2007-01-19 发表

MG6030的摄像头转速比较慢，并且经常出现无法控制问题的解决方法

此原因为MG6030摄像头驱动的单片机的版本比较老，必须升级单片机的版本，在升级单片机时，需要telnet到终端上，所以终端的版本必须为B5108的版本，单片机的升级步骤查阅MG6030摄像头驱动单片机升级指导（KMS-8722）。