

## 知 MG6030与ME5000组网，出现图像不流畅，在多画面时，出现有丢包问题的解决方法

zhaoweiguo 2007-01-19 发表

### MG6030与ME5000组网，出现图像不流畅，在多画面时，出现有丢包问题的解决方法

主要原因为ME5000调度会议的时候，选择了H264编码格式，由于MG6030对H264只支持15帧，出现图像不流畅。ME5000对H264编码帧率为25帧，终端侧只能处理15帧左右，多画面时为MCU合成图像，帧率为25帧左右，两边帧率不匹配，故出现丢包现象，修改编码格式为H263即可解决问题。