



EPON系统ONU设备为何上报FER/BER告警

曲飞 2007-03-22 发表

通过display trapbuffer查看如果发现ONU设备上报FER/BER告警信息，说明光路的链路质量不好，光衰减已经接近OLT/ONU接收灵敏度的临界值，请检查光纤周围是否有热源或是弯曲过大，接入ONU和OLT的尾纤曲折直径应确保大于6厘米，避免尾纤被过度弯曲或压扁，同时避免接触高温物体，防止因变形导致无法通讯。