

IX1000/EX1000网口聚合后MTU值的修改方法

一 组网需求：

无

二 组网图：

无

三 配置步骤：

本案例适用于IX1000/EX1000 V5.00 Build995版本及之前的所有版本。

1 用SSH2或IX1000/EX1000的串口登陆

修改的文件所在目录是“/usr/local/neostor/bin/H3C/H3Cteamx”

其中x = 1表示配置一个聚合口（四个业务口聚合为一个网口）

x = 2表示配置了两个聚合口

2 修改H3Cteamx文件

2.1 一个聚合口配置文件修改

在H3Cteam1文件的最后添加如下一行内容：

```
ifconfig bond0 mtu 9000
```

2.2 两个聚合口配置文件修改

在H3Cteam2文件的最后添加如下两行内容：

```
ifconfig bond0 mtu 9000
```

```
ifconfig bond1 mtu 9000
```

3 更新网络配置

修改完毕后，需要重启网络。可通过GUI 界面维护菜单中的重启网络进行配置更新。

四 配置关键点：

无