



TopView桌面视讯终端TopView-E5606版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C TopView视讯软终端E5606版本对外正式发布,用于解决网上问题和提供国内开局及升级,该版本包含三种类型的软件版本:桌面视讯终端TopView E5606,桌面视讯终端(数据版)TopViewBND E5606,桌面视讯终端(组播版)TopViewMCT-E5606。

TopView E5606版本配套表:

产品系列	H3C TopView产品系列
型号	TopView
CPU需求	大于2.0GHz
内存需求	最小256M
USB 摄像头	推荐罗技快看网讯版网络摄像头
音频输入输出设备	使用有带线控音量调节功能的一体化耳麦,推荐用罗技宝石蓝耳麦Premium Stereo Headset
TopView 软件版本号	TopView-E5606
TopView 软件目标文件1名称	TopView Setup.exe
TopView 软件目标文件2名称	H3C TopView桌面视讯终端 用户手册.pdf

TopViewBND E5606版本配套表:

产品系列	H3C TopView产品系列
型号	TopView BND
内存需求	最小256M
TopView BND 软件版本号	TopViewBND-E5606
TopView BND 软件目标文件1名称	TopView BND Setup.exe
TopView BND 软件目标文件2名称	H3C TopView桌面视讯终端(数据版) 用户手册.pdf
MG6030 版本号	MG6030-B5108及以后版本

TopViewMCT-E5606版本配套表:

产品系列	H3C MG产品系列
型号	TopView MCT
内存需求	最小256M
TopView MCT 软件版本号	TopViewMCT-E5606
TopView MCT 软件目标文件1名称	TopView MCT Setup.exe
TopView MCT 软件目标文件2名称	H3C TopView桌面视讯终端(组播版) 用户手册.pdf
ME5000 版本号	ME5000- C8113

二、增减特性说明:

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 问题VVD09367

首次发现版本: TopView-C5605

问题描述: [BND] BND版本进行共享过程中如果有一方网络异常断开,其他与会者也将会有较长的一段时间接收不到数据。

2. 问题VVD10223

首次发现版本: TopView-C5605

问题描述: [BAS 三方通话]BAS配置H.264 1920kbps呼叫一个MG6060配置H.263和另一个MG6060配置H.264建立三方通话,切换远端视频,程序异常。

2. 问题VVD10175

首次发现版本: TopView-C5605

问题描述: [BAS H264编码]BAS设置H264视频协议与MG6030建立通话, MG6030显示视频延时较大。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套的《TopView-E5606 版本说明书》。

