

H3C Neoccean IX1000产品V5.00Build996版本发布

一、使用范围及配套说明

Neoccean IX1000-V5.00Build996版本正式发布，使用范围为国内市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	IX系列低端网络存储产品
型号	Neoccean IX1000
内存需求	2GB/4GB
主板BIOS版本号	IX1000-V1.8 (NI0STPU01108) 及以上版本
Firmware版本号	IX1000-V1.7 (NI0STPU07107) 及以上版本
BMC版本号	IX1000-V2.1 (NI0STPU06201) 及以上版本
主机NeoStor软件版本号	IX1000-V5.00Build996及以上版本
iMC	iMC (PLAT) E0202
QUIDVIEW版本号	无
CAMS版本号	无
备注	无

二、增减特性说明

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明

1. 问题ID—SAD00981

首次发现版本：IX1000-V5.00Build995

问题产生条件：在TimeMark回滚的过程中，创建TimeView。

问题现象：导致回滚失败，NAS资源数据破坏。

2. 问题ID—SAD00996

首次发现版本：IX1000-V5.00Build995

问题产生的条件：在有大量业务的时候，循环运行sysinfo.dat脚本，拔除RAID5的一块磁盘。

问题现象：会导致系统死机。

3. 问题ID—SAD00998

首次发现版本：IX1000-V5.00Build995

问题产生的条件：拔出RAID5的一块磁盘（或磁盘发生损坏）后，用sysinfo.dat导出rc_log，之后在Raid Console界面中执行rescan disk操作。

问题现象：会导致死机。

4. 问题ID—SAD01024

首次发现版本：IX1000-V5.00Build990

问题产生的条件：系统检测NAS资源时产生log日志。

问题现象：导致hda卡被占满。