

### H3C S7500E-CMW520-E6102版本发布

#### 一、使用范围及配套说明：

H3C S7500E-CMW520-E6102作为H3C S7500E系列交换机的首个正式版本发布，提供S7500E系列交换机产品开局使用。H3C S7500E系列交换机是基于Comware V5操作系统的新一代多业务路由交换机，包括S7502E、S7503E、S7506E、S7506E-V和S7510E共五种型号。

该版本的使用范围是国内S7500E交换机的试验局点。

版本配套表：

|             |   |
|-------------|---|
| 产品系列        | <b>S7500E系列以太网交换机</b>   |
| 型号          | S7502E/S7503E/S7506E/S7506E-V/S7510E  |
| 内存需求        | 最小512M  |
| FLASH需求     | 最小64M   |
| BOOTROM版本号  | 109及以上版本<br>(该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)                                      |
| 目标文件名称      | S7500E-CMW520-E6102.app   |
| QUIDVIEW版本号 | Quidview DM 3.10-R3118 + SP02补丁<br>Quidview NMF 3.10-R3118<br>Quidview NCC 3.10-R3118 |
| CAMS版本号     | CAMS2.10-R0209  |
| 备注          | 无   |

#### 二、增减特性说明：

新增特性：无

#### 三、相比前一版本解决的问题说明：

##### 1. LSD20279

问题发现版本：CMW520-E6100

问题描述：大路由下发模式下，EA单板对于128.0.0.0/1和192.0.0.0/2两条路由的情况处理异常，导致任务挂起。

##### 2. HWD10598

问题发现版本：CMW520-E6100

问题描述：MPUA 有两个单板逻辑：0502A31R和0502A31S，目前的版本都为002，0502A31R准备升级至004版本，0502A31S不动，但加载了0502A31R Isqmpua01004.jed后进行查询，两个CPLD都显示为004。

##### 3. LSD18130

问题发现版本：CMW520-E6100

问题描述：特定操作后，vlan上下层不一致，具体表现为删除MAC地址或者向VLAN加端口返回失败。

##### 4. LSD20390

问题发现版本：CMW520-E6100

问题描述：EAD认证和下发方向QAACL配合有问题，具体表现为配置出端口ACL的情况，PORTAL认证会导致64字节内存泄漏。

详细解决问题列表与特性变更说明，请参见《H3C S7500E-CMW520-E6102版本说明书》。