

知 [2007-09-24] Quidway AR28系列路由器VRP3.40-R0201P08H0101热补丁版本发布

冷志宇 2007-09-24 发表

Quidway AR28系列路由器VRP3.40-R0201P08H0101
热补丁版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway AR28系列路由器VRP3.40-R0201P08H0101热补丁版本对外受限发布, 此版本仅限贵州遵义电信局点使用。

补丁编号	R0201P08H0101
产品类型	AR28
基线版本内部版本号	8040V300R003B04D040SP41
基线版本对外版本号	R0201P08
受限发布局点	贵州遵义电信
依赖关系	无
备注	无

二、增减特性说明:

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. RTOD02706

首次发现版本: VRP340-R0201P08

问题产生条件: 路由器为DHCP SERVER, 并且配置ARP授权; 如同一网段内存在与DHCP CLIENT相同IP地址的流攻击。

问题现象: 路由器上DHCP CLIENT的ARP表项被改变为攻击流的MAC地址。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《Quidway AR28-VRP340-R0201P08H0101热补丁版本使用指导书》。