

知 MSR系列路由器子接口vlan-type问题

赵刚 2007-09-26 发表

MSR系列路由器子接口vlan-type问题

8040/8043系列产品以太口子接口缺省情况下没有和Vlan id关联。需要用命令vlan-type dot1q vid指定。

8048/8062有的版本在配置子接口后没有vlan-type dot1q vid命令，这种情况是因为将子接口号和vlan号进行了绑定，vlan id去子接口号。

12xx版本没有该命令，B1506之后的版本都有该命令。

升级的时候会因为缺少该命令而子接口不通，所以升级时需要注意。