

## 知 扫描新上线的ONU为什么板子型号不稳定

张亮 2007-10-16 发表

如果EC上的EPON子卡接到软件版本为5202的S7500上，就会出现扫描出的板子型号不稳定，时有时无。这是因为5202这个版本不支持EC上的EPON子卡，将版本升到5203之后就行了。最新的版本为R5208。