

H3C MSR20_30_3016_50路由器 CMW520-R1509-BI

版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C MSR20_30_3016_50路由器CMW520-R1509-BI版本是对外正式发布的版本, 主要用于解决CWM520-R1508P02-BI的各种网上问题, 发布范围不受限。

版本配套表

表1: MSR20_30_3016_50-CMW520-R1509-BI版本配套表

| | |
|-------------|---|
| 产品 | MSR20_30_3016_50路由器 |
| 型号 | MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR 30-16_MSR30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 MSR 50-40_MSR 50-60 |
| BOOTROM版本号 | MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: 212及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: 212及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60: 213及以上版本 MSR3016: 112及以上版本 |
| 目标文件名称 | MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: MSR20-CMW520-R1509-BI.BIN MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: MSR30-CMW520-R1509-BI.BIN MSR 50-40_MSR 50-60: MSR50-CMW520-R1509-BI.BIN MSR 3016: MSR3016-CMW520-R1509-BI.BIN |
| QUIDVIEW版本号 | Quidview DM 3.10-R3122 |
| IMC版本号 | iMC ACLM 3.20-E0301 iMC EAD 3.20-E0301 iMC MVM 3.20-E0202 iMC PLAT 3.20-E0301 iMC UAM 3.20-E0301 |

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

与R1508P02版本相比主要解决了如下问题:

1. RTD19503

首次发现版本: CMW520-R1508

问题产生的条件: 在接口上引用Portal认证, 配置免认证规则, 然后删除免认证规则, 再添加免认证规则。

问题现象: 无法添加免认证规则。

2. RTD20619

首次发现版本: CMW520-R1508

问题产生的条件: 用mib browsen读取bri接口ifType值。

问题现象: ifType值显示错误。

3. RTD21139

首次发现版本: CMW520-R1507

问题产生的条件: 路由器的SAE接口未能及时向数据采集服务器上上报数据。

问题现象: 服务器看到的接口流量不稳定。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1509-BI 版本说明书》