

知 SR66路由器板卡无法启动的解决方法

管祥杰 2007-12-26 发表

SR66路由器板卡无法启动的解决方法

目前SR66前期发货设备，可能出现软件版本和板卡逻辑不匹配的现象，表现为线卡无法加载配置而长时间停留在如下状态。

System is busy with VIU configuration recovery, please wait a moment...

System is busy with VIU configuration recovery, please wait a moment...

这种情况一般是软件版本和板卡逻辑不匹配导致。目前的版本配套关系是软件版本可以兼容老的逻辑，但是新的逻辑无法使用在老的软件版本上，故为了支持新单板，需要升级软件版本。