

知 [2008-01-02]H3C MSR20\_3016\_30\_50路由器CMW520-R1509P03-BI版本  
发布公告

丘子隽 2008-01-02 发表

**H3C MSR20\_3016\_30\_50路由器 CMW520-R1509P03-BI**

**版本发布公告**

一、使用范围及配套说明:

H3C MSR20\_3016\_30\_50路由器CMW520-R1509P03-BI版本是对外正式发布的版本，主要用于解决CWM520-R1509P01-BI的各种网上问题，发布范围不受限。

**版本配套表**

表1: MSR20\_3016\_30\_50-CMW520-R1509P03-BI版本配套表

产品	MSR20_3016_30_50路由器
型号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR 30-16_MSR30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 MSR 50-40_MSR 50-60
BOOTROM版本号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: 212及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: 212及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60: 213及以上版本 MSR3016: 112及以上版本
目标文件名称	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: MSR20-CMW520-R1509P03-BI.BIN MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: MSR30-CMW520-R1509P03-BI.BIN MSR 50-40_MSR 50-60: MSR50-CMW520-R1509P03-BI.BIN MSR 3016: MSR3016-CMW520-R1509P03-BI.BIN
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3122
IMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0301 iMC EAD 3.20-E0301 iMC ICC 3.20-B0301 iMC MVM 3.20-E0301 iMC PLAT 3.20-E0301 iMC UAM 3.20-E0301

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

**与R1509P01版本相比主要解决了如下问题:**

1. RTD22489

? 首次发现版本: CMW520-R1509P01

? 问题产生的条件: 8E1单板上拆分时系配置HDLC, 然后再改为非成帧方式。

? 问题现象: 路由器将会重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的

《H3C MSR20\_MSR30\_MSR50-CMW520-R1509P03-BI 版本说明书》