

**Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-F0304L05  
版本发布**

**一、使用范围及配套说明:**

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-F0304L05版本对外受限发布, 此版本受限意大利BT CNIPA 相关局点使用。

产品系列	AR28 系列/AR46 系列		
型号	AR2809/AR2810/AR2811/AR2812/AR2813/AR2814/AR2830/AR2831/AR2840/AR2880 AR4620/AR4640/AR4680		
内存需求	AR28系列最小128M, AR46系列最小256M		
FLASH需求	最小32M		
BOOTROM版本号	AR28: 9.19以上版本; AR46: 随主机版本自动升级, 此版本加载后, RPU主控板BootRom将升级到5.25, ERPU主控板BootRom将升级到5.18。 注: 因涉及生产器件的配套限制, 不建议用户擅自升级BootRom, 同时严禁对BootRom版本进行比出厂版本低的版本降级。 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看, 见注②)		
目标文件名称	设备	文件名称	文件大小
	AR28系列	AR28-VRP340-F0304L05.BIN	12,627,322字节
	AR46 RPU系列	AR46-VRP340-F0304L05.BIN	13,045,996字节
	AR46 ERPU系列	AR46-VRP340-F0304L05-ERPU.BIN	14,470,820字节
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3116 (请使用P01及以上版本)		
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0301 iMC EAD 3.20-E0301 iMC iCC 3.20-B0301 iMC MVM 3.20-E0301 iMC PLAT 3.20-E0301 iMC UAM 3.20-E0301		
备注	TTYD 配套版本4.22		

**二、增减特性说明:**

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

**三、相比前一版本解决的问题说明:**

1、RTOD03532

首次发现版本: AR28\_AR46-VRP340-F0304L03

问题产生条件: 通过路由器使用http到服务器上下载文件。

问题现象: 下载速率较慢, TCP流量严重抖动。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《Quidway AR28\_AR46-VRP340-F0304L05 版本说明书》。