

H3C MSR3011路由器 CMW520-R1509P03

版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C MSR3011路由器CMW520-R1509P03版本是对外正式发布的版本, 主要用于解决CWM520-R1509P01的各种网上问题, 发布范围不受限。

版本配套表

表1: MSR3011-CMW520-R1509P03版本配套表

产品	MSR3011路由器
型号	MSR3011
BOOTROM版本号	MSR3011: 113及以上版本
目标文件名称	MSR 3011: MSR3011-CMW520-R1509P03.BIN
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3122
IMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0301 iMC EAD 3.20-E0301 iMC ICC 3.20-B0301 iMC MVM 3.20-E0301 iMC PLAT 3.20-E0301 iMC UAM 3.20-E0301
TTYD版本	TTYD配套版本4.26 (仅支持Linux系统)

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

MSR30-11的FLASH从16M升级为32M。

三 相比前一版本解决的问题说明:

与R1509P01版本相比主要解决了如下问题:

1. RTD22570

? 首次发现版本: CMW520-R1509P01

? 问题产生的条件: 路由器配置了多个号码变换规则表, 而且入呼的被叫号码不在最后一个号码变换规则表。

? 问题现象: 由于无法找到匹配号码导致呼叫失败。

2. RTD22489

? 首次发现版本: CMW520-R1509P01

? 问题产生的条件: 8E1单板上拆分时系配置HDLC, 然后再改为非成帧方式。

? 问题现象: 路由器将会重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的

《H3C MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1509P03-SI 版本说明书》