

知 [2008-1-29]H3C VG104X_2000_VG3100_VG8000-CMW180-R1501P05版本发布

卢斌 2008-01-29 发表

H3C VG104X_2000_VG3100_VG8000-CMW180-R1501P05 版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C VG104X_2000_VG3100_VG8000-CMW180-R1501P05版本正式发布, 该版本解决近期发现的问题, 使用范围不做限制。

H3C VG104X_2000_VG3100_VG8000-CMW180-R1501P05版本配套表:

产品型号	主机软件版本号 (对外)	BOOTROM版本号 (对外)	网管版本号 (对外)	备注
H3C VG 80-20	Version 1.80 Release 1501P05	2.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 10-40	Version 1.80 Release 1501P05	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 10-41	Version 1.80 Release 1501P05	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 20-16	Version 1.80 Release 1501P05	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 20-32	Version 1.80 Release 1501P05	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 21-08	Version 1.80 Release 1501P05	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 31-08	Version 1.80 Release 1501P05	1.12及以上版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P01 iMC PLAT 3.20-E0301	无

二、增减特性说明:

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. RTOD03418

首次发现版本: CMW180-R1501P04

问题产生条件: VG不支持邮件传真功能。

问题现象: 接入用户无法实现邮件传真功能。

2. RTOD03649

首次发现版本: CMW180-R1501P04

问题产生条件: VG2108掉电重启后, FXO概率出现工作不正常。

问题现象: 用户无法拨打电话。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《H3C VG104X_2000_VG3100_VG8000-CMW180-R1501P05 版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504