

## 知 H3C 3600/5600系列交换机web网管中端口显示红色的定位方法

岳斌 2008-02-20 发表

显示红色的原因是模块未被识别，需要看是否这种模块未做识别。

(1) 在串口上收集如下debug信息：`debug drv vlan- sfp`

(2) 然后插拔模块。会把模块中的e2prom数据显示出来

此外，S3600检查模块的内容时会检查模块内部信息checksum，如果checksum不合法也不能识别。