

知 关于MSR3011、MSR3016路由器停止使用R1509P05版本的公告

姚亿斌 2008-03-14 发表

关于MSR3011、MSR3016路由器停止使用R1509P05版本的公告

【问题描述】MSR3011的固定SAE口、MSR3011和MSR3016的SIC-1SAE单板，工作在同步模式下时，如果连接的对端提供的RTS状态为高时，MSR上的SAE口会停止发送数据；工作在异步协议方式下时，如果产生了硬件流控，流控结束后由于对端RTS状态的判断有误，导致SAE口可能会无法继续发送数据。

【影响和风险】MSR3011和MSR3016的SAE口停止发送数据报文。

【措施和方案】

规避措施：无。

解决方案：如果要使用MSR3011和MSR3016的SAE口，建议不要使用R1509P05版本，暂时使用R1509P04版本，下一正式版本会解决该问题。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504

全球技术服务部技术支持中心

二〇〇八年三月十七日