

知 DL1000的后面板有三个指示灯代表什么含义

其它功能 施万庆 2008-03-26 发表

DL1000的后面板有三个指示灯，机箱后面有电源指示灯、定位指示灯和告警指示灯。电源指示灯点亮时是绿色，熄灭表示未接AC电源，固定频率闪烁表示AC电源已经接入，但系统还未上电，常亮表示系统上电。

定位指示灯是蓝色，常亮表示从管理控制台进行系统定位。

告警指示灯是黄色，正常为灭，常亮表示硬件故障。