

知 【VVD16422】模拟矩阵界面和GIS上摄像机参数信息不匹配可能导致VC退出的问题

舒邦懿 2008-03-29 发表

模拟矩阵界面和GIS上摄像机参数信息不匹配可能导致VC退出的问题

首次发现版本：

VC8000-E1213L01

问题现象：

模拟矩阵界面和GIS上摄像机参数信息不匹配，若所属MU ID超出255则在GIS上查看此摄像机属性导致VC崩溃退出。

解决方法：

升级到VC8000-E1213P03