

## 知 S3100系列交换机将千兆口接收的视频流发送给接在百兆口的PC上导致图像不流畅的解决方法

岳斌 2008-03-31 发表

S3100系列交换机将千兆口接收的视频流发送给接在百兆口的PC上导致图像不流畅的解决方法

一、 组网：

无

二、 问题描述：

S3100设备千兆口接收视频流时，将图像发送给接在百兆口的PC上，图像不流畅，只有将上行口设置为百兆速率时问题才解决。

三、 过程分析：

并发流量大，超出设备缓存。

四、 解决方法：

在系统视图下开启burst-mode enable命令。该功能一定程度上可以提高设备处理突发流量的能力，但如果突发流量过大，可能仍然无法解决问题。请考虑采用更高端设备实现。