

知 [2008-4-1] H3C MSR20_3011_3016_30_50系列路由器CMW520-R1509P06-SI版本发布公告

丘子隽 2008-04-01 发表

H3C MSR20_3011_3016_30_50路由器 CMW520-R1509P06-SI版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C MSR20_3011_3016_30_50路由器CMW520-R1509P06-SI版本是对外正式发布的版本, 主要用于解决CWM520-R1509P05-SI的各种网上问题, 发布范围不受限。

版本配套表

表1: MSR20_3011_3016_30_50-CMW520-R1509P06-SI版本配套表

产品	MSR20_30_50路由器
型号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR 30-11_MSR30-16_MSR30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 MSR 50-40_MSR 50-60
BOOTROM 版本号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: 212及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: 212及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60: 213及以上版本 MSR30-16: 112及以上版本 MSR 30-11: 113及以上版本
目标文件名称	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: MSR20-CMW520-R1509P06-SI.BIN MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: MSR30-CMW520-R1509P06-SI.BIN MSR 50-40_MSR 50-60: MSR50-CMW520-R1509P06-SI.BIN MSR 30-16: MSR3016-CMW520-R1509P06-SI.BIN MSR 30-11: MSR3011-CMW520-R1509P06.BIN
QUIDVIEW 版本号	Quidview DM 3.10-R3122+P05
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0302 iMC EAD 3.20-E0303 iMC ICC 3.20-B0302 iMC MVM 3.20-E0302 iMC PLAT 3.20-E0302 iMC UAM 3.20-E0303
TTYD版本	TTYD配套版本4.27

二、增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

与R1509P05版本相比主要解决了如下问题:

1. RTD24344

首次发现版本: CMW520-R1509P05

问题产生的条件: MSR设备的SAE接口作为DCE端, 与ATM机通过SDLC链路互连, 链路上有丢包。

问题现象: ATM机上的业务发生中断。

2. RTD24272

首次发现版本: CMW520-R1509P05

问题产生的条件: MSR3011/MSR3016的固定SAE/SIC-1SAE工作在同步模式下, CT S引脚状态为高; 或者工作在异步模式下, 使用硬件流控模式。

问题现象: 无法发送。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的

《H3C MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1509P06-SI 版本说明书》

