

Quidway S2000-EI系列交换机R0023P08版本发布

一 使用范围及配套说明:

Quidway S2000-EI系列交换机R0023P08版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。
版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	Quidway S2000EI 系列
型号	S2008-EI, S2016-EI, S2403H-EI
内存需求	32M
FLASH需求	4M
BOOTROM版本号	Bootrom160
目标文件名称	S2000EI-VRP310-R0023P08.app (1,975,387字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本) Quidview NCC 3.10-R3112+SP03 (优先使用该版本) Quidview NMF 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 2.10-R0121 (优先使用该版本)
WEB版本号	推荐使用wnm2.2.2-0008

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD07323

首次发现版本: VRP310-R0023P06

问题产生条件:

交换机软件处理大量BPDU簇的报文。

问题现象:

交换机的串口无响应, 协议无法正常运行。

2. LSOD07325

首次发现版本: VRP310-R0023P06

问题产生条件:

S2403H-EI的Ethernet0/25、Ethernet1/1, 2016EI的Ethernet1/1端口下面有环路。

问题现象:

交换机只在第一次检测到环路时输出环路信息, 后续不会继续报告有环路。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S2000EI-VRP310-R0023P08 版本说明书》。