

【VVD16585】EC1001-HF接移动硬盘进行本地录像时出现写满后不能覆盖的问题

舒邦懿 2008-04-08 发表

**EC1001-HF接移动硬盘进行本地录像时出现写满后不能覆盖的问题**

**首次发现版本:**

EC1001-HF-E1313P02

**问题现象:**

EC1001-HF接移动硬盘进行本地录像，移动硬盘写满录像后不能覆写。

**解决方法:**

升级到EC1001-HF-E1314版本