

知 【VVD16623】 EC1001-HF接移动硬盘进行本地存储时出现录像文件不连续的问题

舒邦懿 2008-04-08 发表

**EC1001-HF接移动硬盘进行本地存储时出现录像文件不连续的问题**

**首次发现版本:**

EC1001-HF-E1313P02

**问题现象:**

EC1001-HF的USB口接移动硬盘进行本地存储时, 存储的录像文件不连续, 有时相邻两个录像文件之间少1秒钟的录像。

**解决方法:**

升级到EC1001-HF-E1314版本