

知 【VVD15818】 EC1004-HC从EC1004-HC-E1312P02升级到EC1004-HC-E1313后出现设备内部处理异常的问题

舒邦懿 2008-04-08 发表

EC1004-HC从EC1004-HC-E1312P02升级到EC1004-HC-E1313后出现设备内部处理异常的问题

首次发现版本:

EC1004-HC-E1313

问题现象:

EC1004-HC从EC1004-HC-E1312P02升级到EC1004-HC-E1313, 设备无法在ISC上实况, 设备内部处理出现异常。

解决方法:

升级到EC1004-HC-E1314