

【VVD16406】设置EC2004-HF的编码器名称为数字时出现设备级别配置失败的问题

舒邦懿 2008-04-08 发表

设置EC2004-HF的编码器名称为数字时出现设备级别配置失败的问题

首次发现版本:

EC2004-HF-E1313P01

问题现象:

设置EC2004-HF的编码器名称为数字时, 添加后, 设置设备级别配置时, EC2004-HF 回应消息失败。

解决方法:

升级到EC2004-HF-E1314