

关于S3100系列交换机使用R2107P01版本对百兆插板识别成GE口的公告

一、 问题描述:

在H3C S3100-16C-SI 设备的R2107P01上发现百兆插板被显示成GE口。

例如:

display version显示如下:

```
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 3.10, Release 2107P01
Comware Platform Software Version COMWAREV300R002B16D019SP16
H3C S3100-16C-SI Software Version V200R001B60D008SP01
H3C S3100-16C-SI Product Version S3100-16C-SI-2107P01
Copyright (c) 2004-2008 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
Compiled Feb 27 2008 12:06:23, RELEASE SOFTWARE
H3C S3100-16C-SI uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 20 minutes
H3C S3100-16C-SI with 1 Processor
64M bytes SDRAM
8M bytes Flash Memory
Config Register points to FLASH
Hardware Version is REV.C
Bootrom Version is 518
[Subslot 0] 16FE Hardware Version is REV.C
[Subslot 1] 1FE Hardware Version is REV.A
```

扩展槽中插板是百兆FE，但是通过display current-configuration看到的端口显示却为GE

```
interface GigabitEthernet1/1/1
```

这样虽然不会影响数据转发，但是因为升级之前是FE口，而升级之后被识别成GE口容易造成配置丢失，从而导致网上问题。

可能产生此问题的具体设备型号和版本如下:

```
Quidway S2000HI R2107P01
H3C S3100-8C-SI、S3100-16C-SI、S3100-26C-SI、S2126EI R2107P01
```

二、 原因分析:

无

三、 解决方法:

此问题目前只在R2107P01上存在，在升级后出现此问题，建议回退到原来版本，待新版本发布之后再升级。