

H3C MG6060_MG6050硬件视讯终端E5224版本发布

一、 使用范围及配套说明:

H3C MG6060_MG6050视讯终端E5224版本对外正式发布, 该版本主要用于解决CM M问题单, 并解决早期版本的网上问题,使用范围为国内。

版本配套关系请参考如下配套关系表:

产品系列	H3C MG产品系列
型号	MG6060/MG6050
内存需求	224M
FLASH需求	16M
主机软件目标文件名称	MG6060_MG6050-E5224.zip
主机软件版本号	MG6060_MG6050-E5224
主机软件BOM编码	0502A23T
单片机软件目标文件名称	LPC920.hex
单片机软件版本号	001
单片机软件BOM编码	0502A23U
CPLD文件名称	RTP102MG.hex
CPLD版本号	000
CPLD	0502A23V

二、 增减特性说明:

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. VVD14511

首次发现版本: MG6060-E5219

问题产生条件: 使用SIP协议测试套件对终端进行点对点呼叫测试时

问题现象: 终端异常重启

2. VVD17091

首次发现版本: MG6060-E5219

问题产生条件: MG6060被呼叫后挂断, 马上呼叫不存在的地址或未注册的号码时

问题现象: 没有出现提示信息直接挂断

3. VVD16634

首次发现版本: MG6060-E5219

问题产生条件: 使用不同辅流编解码协议进行通话, 建立通话开始

问题现象: 出现“编解码器切换超时, 请重启”现象

4. VVD16649

首次发现版本: MG6060-E5219

问题产生条件: 小于等于768K的H.264 CIF呼叫中

问题现象: 解码图像有较明显的停顿感

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《H3C MG6060_MG6050-E5224版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504