

知 ECR3308-HD阵列重建过程中视频存储问题的解决方法

黄然 2008-05-20 发表

ECR3308-HD阵列重建过程中视频存储问题的解决方法

阵列重建过程中，视频录像文件无法写入阵列；重建阵列的时间和阵列创建时间差不多。