

### 华为高清终端与标清终端辅流互通

在某些视讯系统组网中，客户前期可能购买了华为的标清终端（大多为VP8020系列的终端），后期系统扩容又采购了高清终端（VP803X系列、VP806X系列的终端），因此在系统中形成了高清终端与标清终端混合组网的情况。

由于高清终端与标清终端对双流胶片传送的支持上的不同，标清终端支持以插帧的方式（非标H239协议）传送胶片，但不支持标准H239。高清终端支持标准H239传送胶片。由此造成高清终端与标清终端无法互通辅流胶片。

解决方法：将高清终端、标清终端、业务系统，统一升级至火车5.2版本或更高版本，就可以解决此问题。