

1、测试前信息收集。

在各个设备上清空计数统计，命令：

```
<H3C>reset counters interface
```

同时收集diagnostic信息。

2、丢包出现时

(1) 依次输入如下命令收集显示信息。

```
<H3C>sys
```

```
[H3C]diag
```

Are you sure you want to enter DIAG mode? Yes or No (Y/N)y

Password: //密码： sdk

DIAG.0> (如果是24端口的设备，只需收集“0：”模式下信息)

```
DIAG.0> show c
```

DIAG.0> 1: (如果是48端口的设备，则还要进入“1：”视图下收集信息)

```
DIAG.1> show c
```