

知 [2008-07-03]H3C MSR20_30_50路由器CMW520-R1618P07-BI版本发布公告

丘子隽 2008-07-03 发表

H3C MSR20_30_50路由器 CMW520-R1618P07-BI

版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C MSR20_30_50路由器CMW520-R1618P07-BI版本是对外正式发布的版本, 主要用于解决CWM520-R1618P07-BI的各种网上问题, 发布范围不受限。

版本配套表

表1 MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1618P07-BI版本配套表

产品	MSR20_30_50路由器
型号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR 30-16_MSR30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 MSR 50-40_MSR 50-60
BOOTROM 版本号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: 212及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: 212及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60: 213及以上版本 MSR3016: 112及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看, 见注②)
目标文件名 称	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: MSR20-CMW520-R1618P07-BI.BIN MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: MSR30-CMW520-R1618P07-BI.BIN MSR 50-40_MSR 50-60: MSR50-CMW520-R1618P07-BI.BIN MSR 3016: MSR3016-CMW520-R1618P07-BI.BIN
QUIDVIEW 版本号	Quidview DM 3.10-R3124+ P01
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0401 iMC EAD 3.20-E0401+ L04 iMC iCC 3.20-E0403 iMC MVM 3.20-E0401 + P01 iMC PLAT 3.20-E2403 iMC UAM 3.20-E0401 + L04 iMC iNode 2.40-C0342

二 增减特性说明:

表2特性变更说明

版本号	项目	描述
CMW520-R1618P07	硬件特性更新	无
	软件特性更新	新增特性: 1. 伪光模块告警 对伪光模块的识别, 当识别出设备上插有伪光模块, 会发送trap报文和打印告警信息。 删除特性: 无。 修改特性: 无。

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. RTD25753

- | 首次发现版本: CMW520-R1618
- | 问题产生的条件: 路由器的T3拆分成T1与远端设备互联, 在路由器上执行display control t3命令。
- | 问题现象: 会出现t1随机显示Receiver alarm state is RA告警信息。

2. RTD26923

- | 首次发现版本: CMW520-R1618
- | 问题产生的条件: 路由器通过BU接口和某些型号的PBX建立ISDN连接。
- | 问题现象: ISDN呼叫建立不成功。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1618P07-BI 版本说明书》

