

**Quidway AR18系列路由器VRP3.40-F0120L08
版本发布**

一、 使用范围及配套说明:

Quidway AR18系列路由器VRP3.40-F0120L08版本对外受限发布, 此版本受限意大利CNIPA使用。

产品系列	AR18 系列路由器
型号	AR18-20/AR18-20S/AR18-30/AR18-31/AR18-32 AR18-33/AR18-34/ AR18-35/AR18-33E/AR18-34E
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	7.69或以上
目标文件名称	AR18-VRP340-F0120L08.BIN (3,942,131字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3124 + P02
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0401 iMC iCC 3.20-E0403 iMC PLAT 3.20-E2403 iMC UAM 3.20-E0401 + L04
INode版本号	iNode 2.40-C0342
WEB版本号	1.12
备注	无

二、 增减特性说明:

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1、 RTOD04287

首次发现版本: VRP340-F0120P03

问题产生的条件: 通过网管软件获取路由器上的h3cNqaReactionTable MIB节点取值。

问题现象: 路由器出现内存泄漏。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《Quidway AR18-VRP340-F0120L08版本说明书》。