

**Quidway AR1810路由器VRP3.40-R0015P04
版本发布公告**

一、 使用范围及配套说明:

Quidway AR1810路由器VRP3.40-R0015P04版本对外正式发布, 此版本主要解决网上问题, 不受限使用。

产品系列	AR18-10路由器
型号	AR18-10
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	7.69 或以上版本
目标文件	AR1810-VRP340-R0015P04.BIN (6,111,490字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3124 + P02 (部分适配)
CAMS版本号	无
备注	无

二、 增减特性说明:

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1、 RTOD04334

首次发现版本: VRP340-R0015P03

问题产生的条件: 在FR P2P子接口上配置桥组。

问题现象: ping对端设备不通。

2、 RTOD04344

首次发现版本: VRP340-R0015P03

问题产生的条件: AR1810设备与思科设备XOT互通, 思科设备每次发送的LCN号都是1。

问题现象: 两方设备无法建立TCP连接。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《Quidway AR1810-VRP 340-R0015P04 版本说明书》。