

H3C MG6060\_MG6050(S)硬件视讯终端R5226P01  
版本发布

一、 使用范围及配套说明:

H3C MG6060\_MG6050视讯终端R5226P01版本对外正式发布, 该版本软件兼容MG6050(S), 解决了中国铝业与Polycom互通唇音不同步问题, 公安部公安部奥保项目ME5000 + MG6060 主场观看失败的问题, 使用范围为国内市场。

版本配套关系请参考如下配套关系表:

产品系列	H3C MG产品系列
型号	MG6060/MG6050(S)
内存需求	224M
FLASH需求	16M
主机软件目标文件名称	MG6060_MG6050(S)-R5226P01.zip
主机软件版本号	MG6060_MG6050(S)-R5226P01
主机软件BOM编码	0502A23T
单片机软件目标文件名称	LPC920.hex
单片机软件版本号	001
单片机软件BOM编码	0502A23U
CPLD文件名称	RTP102MG.hex
CPLD版本号	000
CPLD	0502A23V

二、 增减特性说明:

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. VVD19322

首次发现版本: MG6060\_MG6050-E5224

问题产生条件: 丢包情形下

问题现象: POLYCOM MGC50建立的MG6060和VSX7000e的会议存在严重的唇音不同步

2. VVD19338

首次发现版本: MG6060\_MG6050-E5224

问题产生条件: 终端启用组播后, 当建立大于1920K的H.263 4CIF呼叫时

问题现象: 建议终端不作“带宽超过2M 不启动H.263 4CIF组播”的提示

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《MG6060\_MG6050(S)- R5226P01版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504